

REPORTE DE INSPECCIÓN TÉCNICA

TERMOFRIIO SPA

Máquina: PLEGADORA_2

Fecha: 29/07/2026 13:55

Operador/Técnico: Julson Eplinge

ESTADO DEL EQUIPO

■ NO OPERATIVO / CON FALLA

Detalle Verificado:

[OK] Limpieza General: Cumple

[OK] Engrase / Lubricación: Cumple

[OK] Estado de Cuchillos / Prismas / Rodillos: Cumple

[X] Ajuste Mecánico y Manivelas: No Cumple (Algún falla mecánico o desgaste algunas piezas)

Observaciones Registradas

No está trabajando bien, cuesta mucho de manipular

Firma: Julson Eplinge