

REPORTE DE INSPECCIÓN - TERMOFRIO SPA

Máquina: CILINDRADORA_1

Fecha: 20/02/2026 08:54

Operador: Mauricio Villanueva

ESTADO FINAL DEL EQUIPO

■ **OPERATIVO**

Puntos de Control Verificados:

- [OK] Limpieza General
- [OK] Engrase / Lubricación
- [OK] Estado de Rodillos/Cuchillos
- [OK] Ajuste Manivelas

Observaciones Registradas

Sin problema de funcionamiento



Firmado digitalmente por: Mauricio Villanueva