

REPORTE DE INSPECCIÓN - TERMOFRIO SPA

Máquina: CNC_2_PLASMA

Fecha: 20/02/2026 08:59

Operador: Julson Epingle

ESTADO FINAL DEL EQUIPO

■ **OPERATIVO**

Puntos de Control Verificados:

- [OK] Limpieza General
- [OK] Tablero Eléctrico y Cables
- [OK] PC y Pantalla
- [OK] Sist. Aire / Hidráulico
- [OK] Rieles/Guías
- [OK] Consumibles/Corte

Observaciones Registradas

Sin observaciones adicionales.



Firmado digitalmente por: Julson Epingle