

Máquina: EMBALLETADORA

Fecha: 16/03/2026 09:26

Operador/Técnico: Julson Epingle

ESTADO DEL EQUIPO

■ **NO OPERATIVO / CON FALLA**

Detalle Verificado:

- [OK] Limpieza General: Cumple
- [OK] Tablero Eléctrico y Cables: Cumple
- [OK] Funcionamiento Motor: Cumple
- [OK] Rodamientos y Guías: Cumple
- [OK] Protecciones Seguridad: Cumple

Observaciones Registradas

No prende



Firma: Julson Epingle