

REPORTE DE INSPECCIÓN - TERMOFRIO SPA

Máquina: PESTANERA_6_RODONADORA

Fecha: 20/02/2026 09:00

Operador: Julson Epingle

ESTADO FINAL DEL EQUIPO

■ **OPERATIVO**

Puntos de Control Verificados:

- [OK] Limpieza General
- [OK] Engrase / Lubricación
- [OK] Estado de Rodillos/Cuchillos
- [OK] Ajuste Manivelas

Observaciones Registradas

Sin observaciones adicionales.



Firmado digitalmente por: Julson Epingle