

REPORTE DE INSPECCIÓN - TERMOFRIO SPA

Máquina: PLEGADORA_3

Fecha: 20/02/2026 15:56

Operador/Técnico: Lucio Zúñiga

ESTADO DEL EQUIPO

■ **NO OPERATIVO / CON FALLA**

Detalle Verificado:

- [X] Limpieza General: No Cumple (Esta cochina)
- [X] Engrase / Lubricación: No Cumple (Falta engrase)
- [OK] Estado de Cuchillos / Prismas / Rodillos: Cumple
- [OK] Ajuste Mecánico y Manivelas: Cumple

Observaciones Registradas

Descuido de limpieza y lubricación



Firma: Lucio Zúñiga