

REPORTE DE INSPECCIÓN - TERMOFRIIO SPA

Máquina: PLEGADORA_4

Fecha: 20/02/2026 16:06

Operador/Técnico: Lucio Zúñiga

ESTADO DEL EQUIPO

■ **OPERATIVO**

Detalle Verificado:

- [OK] Limpieza General: Cumple
- [OK] Engrase / Lubricación: Cumple
- [OK] Estado de Cuchillos / Prismas / Rodillos: Cumple
- [OK] Ajuste Mecánico y Manivelas: Cumple

Observaciones Registradas

Sin observaciones adicionales.



Firma: Lucio Zúñiga