

REPORTE DE INSPECCIÓN - TERMOFRIO SPA

Máquina: TDF_2

Fecha: 18/02/2026 14:47

Operador: Julson Epingle

ESTADO FINAL DEL EQUIPO

■ OPERATIVO

Puntos de Control Verificados:

- [OK] Limpieza General
- [OK] Tablero Eléctrico y Cables
- [OK] Funcionamiento Motor
- [OK] Rodamientos y Guías
- [OK] Protecciones Seguridad

Observaciones Registradas

Sin observaciones adicionales.



Firmado digitalmente por: Julson Epingle