

REPORTE DE INSPECCIÓN - TERMOFRIO SPA

Máquina: CILINDRADORA_1

Fecha: 17/02/2026 12:22

Operador: Lucio Zúñiga

ESTADO FINAL DEL EQUIPO

■ **OPERATIVO**

Puntos de Control Verificados:

- [OK] Limpieza General
- [OK] Engrase / Lubricación
- [OK] Estado de Rodillos/Cuchillos
- [OK] Ajuste Manivelas

Observaciones Registradas

Sin observaciones adicionales.



Firmado digitalmente por: Lucio Zúñiga