

REPORTE DE INSPECCIÓN TÉCNICA

TERMOFRIIO SPA

Máquina: CILINDRADORA_1

Fecha: 08/04/2026 11:51

Operador/Técnico: Julson Epingle

ESTADO DEL EQUIPO

■ NO OPERATIVO / CON FALLA

Detalle Verificado:

[OK] Limpieza General: Cumple

[OK] Engrase / Lubricación: Cumple

[OK] Estado de Cuchillos / Prismas / Rodillos: Cumple

[OK] Ajuste Mecánico y Manivelas: Cumple

Observaciones Registradas

No funciona esta Malo



Firma: Julson Epingle