

REPORTE DE INSPECCIÓN - TERMOFRIO SPA

Máquina: EMBALLETADORA

Fecha: 17/02/2026 13:21

Operador: Lucio Zúñiga

ESTADO FINAL DEL EQUIPO

■ **OPERATIVO**

Puntos de Control Verificados:

- [OK] Limpieza General
- [OK] Tablero Eléctrico y Cables
- [OK] Funcionamiento Motor
- [OK] Rodamientos y Guías
- [OK] Protecciones Seguridad

Observaciones Registradas

Sin observaciones adicionales.



Firmado digitalmente por: Lucio Zúñiga