

REPORTE DE INSPECCIÓN - TERMOFRIO SPA

Máquina: GUILLOTINA_1

Fecha: 17/02/2026 13:24

Operador: Lucio Zúñiga

ESTADO FINAL DEL EQUIPO

■ **NO OPERATIVO / CON FALLA**

Puntos de Control Verificados:

- [OK] Limpieza General
- [OK] Tablero Eléctrico y Cables
- [OK] Funcionamiento Motor
- [OK] Rodamientos y Guías
- [OK] Protecciones Seguridad

Observaciones Registradas

No corresponde check list eléctrico



Firmado digitalmente por: Lucio Zúñiga