

REPORTE DE INSPECCIÓN - TERMOFRIO SPA

Máquina: GUILLOTINA_1

Fecha: 20/02/2026 08:57

Operador: Mauricio Villanueva

ESTADO FINAL DEL EQUIPO

■ **OPERATIVO**

Puntos de Control Verificados:

- [OK] Limpieza General
- [OK] Tablero Eléctrico y Cables
- [OK] Funcionamiento Motor
- [OK] Rodamientos y Guías
- [OK] Protecciones Seguridad

Observaciones Registradas

No presenta problemas de funcionamiento, solo le falta afilado de cuchillos para su óptimo funcionamiento p



Firmado digitalmente por: Mauricio Villanueva