

Máquina: PESTANERA_6_RODONADORA

Fecha: 19/04/2026 13:34

Operador/Técnico: Lucio Zúñiga

ESTADO DEL EQUIPO

■ **OPERATIVO**

Detalle Verificado:

- [OK] Limpieza General: Cumple
- [OK] Tablero Eléctrico y Cables: Cumple
- [OK] Funcionamiento Motor: Cumple
- [OK] Rodamientos y Guías: Cumple
- [OK] Protecciones Seguridad: Cumple

Observaciones Registradas

Sin observaciones adicionales.



Firma: Lucio Zúñiga