

REPORTE DE INSPECCIÓN - TERMOFRIO SPA

Máquina: PLEGADORA_3

Fecha: 20/02/2026 15:58

Operador/Técnico: Juan Pérez (Perico los palotes)

ESTADO DEL EQUIPO

■ OPERATIVO

Detalle Verificado:

[OK] MANTENIMIENTO PREVENTIVO EXTERNO

Observaciones Registradas

Se cambian quicios y se reparan tornillos



Firma: Juan Pérez (Perico los palotes)