

REPORTE DE INSPECCIÓN TÉCNICA

TERMOFRIIO SPA

Máquina: PLEGADORA_3

Fecha: 25/03/2026 11:17

Operador/Técnico: Mauricio Villanueva

ESTADO DEL EQUIPO

■ NO OPERATIVO / CON FALLA

Detalle Verificado:

[OK] Limpieza General: Cumple

[OK] Engrase / Lubricación: Cumple

[OK] Estado de Cuchillos / Prismas / Rodillos: Cumple

[OK] Ajuste Mecánico y Manivelas: Cumple

Observaciones Registradas

Se debe realizar Mantencion general para ajuste y engrase, piezas faltantes



Firma: Mauricio Villanueva