

REPORTE DE INSPECCIÓN - TERMOFRIIO SPA

Máquina: PLEGADORA_4

Fecha: 20/02/2026 12:39

Operador: Lucio Zúñiga

ESTADO FINAL DEL EQUIPO

■ **NO OPERATIVO / CON FALLA**

Puntos de Control Verificados:

- [OK] Limpieza General
- [OK] Tablero Eléctrico y Cables
- [OK] Funcionamiento Motor
- [OK] Rodamientos y Guías
- [OK] Protecciones Seguridad

Observaciones Registradas

Sin observaciones adicionales.



Firmado digitalmente por: Lucio Zúñiga