

REPORTE DE INSPECCIÓN TÉCNICA

TERMOFRIO SPA

Máquina: PLEGADORA_4

Fecha: 30/03/2026 12:04

Operador/Técnico: Julson Epingle

ESTADO DEL EQUIPO

■ **NO OPERATIVO / CON FALLA**

Detalle Verificado:

[OK] Limpieza General: Cumple

[OK] Engrase / Lubricación: Cumple

[OK] Estado de Cuchillos / Prismas / Rodillos: Cumple

[X] Ajuste Mecánico y Manivelas: No Cumple (Por no hacerle mantenimiento a tiempo)

Observaciones Registradas

Está en estado de mantenimiento no está funcionando



Firma: Julson Epingle