

REPORTE DE INSPECCIÓN TÉCNICA

TERMOFRIIO SPA

Máquina: PLEGADORA_4

Fecha: 01/04/2026 15:44

Operador/Técnico: Marcelo soto (Eims)

ESTADO DEL EQUIPO

■ OPERATIVO

Detalle Verificado:

[OK] MANTENIMIENTO PREVENTIVO EXTERNO

Observaciones Registradas

Reparación mecanismo levanté prensa. Rectificado exentrica, fabricación eje, sacar perno cortado, reemplazo descanso suj



Firma: Marcelo soto (Eims)