

REPORTE DE INSPECCIÓN TÉCNICA

TERMOFRIIO SPA

Máquina: PLEGADORA_4

Fecha: 15/04/2026 13:26

Operador/Técnico: Marcelo Soto (Eims)

ESTADO DEL EQUIPO

■ OPERATIVO

Detalle Verificado:

[OK] Revisión de partes mecánicas

[OK] Revisión de contrapeso

[OK] Limpieza general

Observaciones Registradas

Se hace tope para mejorar sistema de palanca de contrapeso

MS

Firma: Marcelo Soto (Eims)

ANEXO: EVIDENCIA FOTOGRÁFICA

MÁQUINA: PLEGADORA_4

