

TERMOFRIO SPA - Check List Diario

Maquina: RODONADORA_3_ELECTRICA

ESTADO: RECUPERADO

Fecha: 17/02/2026 13:07

Operador: Lucio Zúñiga

[OK] Limpieza General:OK

[OK] Tablero Eléctrico y Cables:OK

[OK] Funcionamiento Motor:OK

[OK] Rodamientos y Guías:OK

[OK] Protecciones Seguridad:OK

Observaciones:

Sin observaciones.

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized 'L' and 'Z' combined into a single fluid stroke.