

REPORTE DE INSPECCIÓN TÉCNICA

TERMOFRIO SPA

Máquina: TDF_2

Fecha: 20/02/2026 16:20

Operador/Técnico: Lucio Zúñiga

ESTADO DEL EQUIPO

■ OPERATIVO

Detalle Verificado:

- [X] Limpieza General: No Cumple (Falta limpieza)
- [OK] Tablero Eléctrico y Cables: Cumple
- [OK] Funcionamiento Motor: Cumple
- [OK] Rodamientos y Guías: Cumple
- [OK] Protecciones Seguridad: Cumple

Observaciones Registradas

Sin observaciones adicionales.



Firma: Lucio Zúñiga