





CORTE



PLANTA BAIXA

DETALHE - INSTALAÇÃO DE CALHAS NA ESTRUTURA DO CHILLER