

Entrega de local Nro 65

Cod Local	Local	Responsable	Comprobante	Fecha
PV 02-12	Office y baño	Scampoli, Miguel	ENT - 65	02/09/2020

Referencia	Nombre de Activo	Estado	Estado Obs	Local	Eval	Observaciones
A002573	Luminaria empotrada -	Bueno	Bueno	PV 02-12		
A002574	Luminaria empotrada -	Bueno	Bueno	PV 02-12		
A002574	Luminaria empotrada -	Bueno	Bueno	PV 02-12		
A002575	Roller - 1,15 x 0,82	Bueno	Bueno	PV 02-12		
A002575	Roller - 1,15 x 0,82	Bueno	Bueno	PV 02-12		
A002576	VARIOS -	Bueno	Bueno	PV 02-12		
A002576	VARIOS -	Bueno	Bueno	PV 02-12		
A002577	Heladera bajo mesada - Heladera bajo mesada	Bueno	Bueno	PV 02-12		
A002577	Heladera bajo mesada - Heladera bajo mesada	Bueno	Bueno	PV 02-12		
A002578	Microondas - Microondas	Bueno	Bueno	PV 02-12		
A002578	Microondas - Microondas	Bueno	Bueno	PV 02-12		
A002579	Dispenser - Agua de red	Bueno	Bueno	PV 02-12		
A002579	Dispenser - Agua de red	Bueno	Bueno	PV 02-12		

Los siguientes bienes no serán asignados bajo la reponsabilidad de Scampoli, Miguel por no haberse encontrado físicamente en el local o por diferir sus estados.

Referencia	Nombre de Activo	Estado	Estado Obs	Local	Eval	Observaciones
A002573	Luminaria empotrada -	Bueno	Regular	PV 02-12		rota

.....
Responsable del Local

.....
Responsable de Inventario

.....
Secretaria Administrativa