

## Reporte de Inspección - QC Inspections Resultado Global (65.69%)

5120 rue de leslie - Inspeccionado por: Carlos Vasquez, 2017-12-12T04:23:17.030Z

## Resumen de inspeccion

Resultado Porcentual

## Resultado Por Áreas

Primer	piso	62.08%
1 1111101	Piso	02.00/0

Apartamento 1 56.67% Edificio 3 67.50%

Segundo piso 71.67%

Apartamento 2 43.33% Edificio 1 100.00%

Tercer piso 63.33%

 Apartamento 3
 86.67%

 Building
 40.00%

## Detalle de la inspección Resultados **Primer piso** 62.08% 56.67% **Apartamento 1** 60.00% Bano 100.00% Cocina 10.00% Comedor **Edificio 3** 67.50% 60.00% Cosa 1 10.00% Cosa 2 100.00% Cosa 3 Caso 4 100.00% Segundo piso 71.67% **Apartamento 2** 43.33% Ccc 1 10.00% Habitacion con cama 60.00% 60.00% Habitacion con daños **Edificio 1** 100.00% 100.00% Space 1 Space 2 100.00% Space 3 100.00% **Tercer piso** 63.33% **Apartamento 3** 86.67% 100.00% Cali 100.00% Bogotá Medellín 60.00% 40.00% **Building** Norma 1 10.00%

Firma del cliente:

Icontec 2


Alcoba principal



Firma del inspector:



10.00% 100.00% Fotos Antes: Primer piso - Apartamento 1 - Bano:





Fotos Después: Primer piso - Edificio 3 - Cosa 3:

