# INFORME INSPECCIÓN DE PROPIEDAD



### **PROPIETARIO**

Nombre Maria Rojas RUN: 8664894-6/td>

Email: lvilches21@gmail.com

**Teléfono** 88776655

### **PROPIEDAD**

**Región** Región Metropolitana **Lote:** undefined

Comuna: San Miguel Calle: Jose Vallejos #342

Nombre Don Juan Numero: 302

proyecto: Inspección 9

Edificación Aires del Llano Estado de la inspeccion

**Tipo** Edificio **propiedad** 

## ÍTEMS PARA REPARACIÓN

### **PISO**

#### **CERAMICA**

¿Hay cerámica rota? Pesimo estado





