

INFORME INSPECCIÓN DE PROPIEDAD



PROPIETARIO

Nombre: Isaac Denis Nahuelpan
RUN: 18677860-k
Email: amun.ceron@gmail.com/td>
Teléfono:

PROPIEDAD

Región:	Región Metropolitana de Santiago	Lote:	10
Comuna:	La Reina	Calle:	Los Pinos 3100
Nombre Proyecto:	Don Santiago	Número:	510
Edificación:	Don Santiago	Inspección:	23
Tipo:	Edificio	Estado propiedad:	inspeccion

ÍTEMS PARA REPARACIÓN

PISO

CERAMICA

El piso esta bien puesto?
fsadf
null

ENCIMERA

INFORME INSPECCIÓN DE PROPIEDAD



GRANITO

Encimera rota?

undefined

null

PISO

CERAMICA

Ceramica rota?

fasd

null

PAREDES

CEMENTO

Paredes trizadas?

fasd

null

PISO

ALFOMBRA

Alfombra levantada?

erqew

null

CLOSET

MADERA

Se abren bien las puertas?

undefined

null

INFORME INSPECCIÓN DE PROPIEDAD

