

INFORME INSPECCIÓN DE PROPIEDAD



PROPIETARIO

Nombre Maria Rojas
RUN: 8664894-6/td>
Email: lvilches21@gmail.com
Teléfono 88776655

PROPIEDAD

Región	Región Metropolitana	Lote:	undefined
Comuna:	San Miguel	Calle:	Jose Vallejos
Nombre	Don Juan	Numero:	302
proyecto:		Inspección	8
Edificación	Aires del Llano	Estado de la	inspeccion
Tipo	Edificio	propiedad	

ÍTEMS PARA REPARACIÓN

PISO

CERAMICA

¿Hay cerámica rota?
Pesimo estado

