

# INFORME INSPECCIÓN DE PROPIEDAD



## PROPIETARIO

Nombre        Maria Rojas  
RUN:            8664894-6/td>  
Email:         lvilches21@gmail.com  
Teléfono       88776655

## PROPIEDAD

Región	Región Metropolitana	Lote:	undefined
Comuna:	San Miguel	Calle:	Jose Vallejos
Nombre	Don Juan	Numero:	302
proyecto:		Inspección	5
Edificación	Aires del Llano	Estado de la	inspeccion
Tipo	Edificio	propiedad	

## ÍTEMS PARA REPARACIÓN

### PISO

#### CERAMICA

¿Hay cerámica rota?  
Pesimo estado

