

# INFORME INSPECCIÓN DE PROPIEDAD

---

## PROPIETARIO

Nombre        Maria Rojas  
RUN:         8664894-6/td>  
Email:        lvilches21@gmail.com  
Teléfono      88776655

## PROPIEDAD

Región	Región Metropolitana de Santiago	Lote:	undefined
Comuna:	San Miguel	Calle:	Jose Rivera #334
Nombre	Don Juan	Numero:	302
proyecto:		Inspección	3
Edificación	Aires del Llano	Estado de la	inspeccion
Tipo	Edificio	propiedad	

---

## ÍTEMS PARA REPARACIÓN

### PISO

#### CERAMICA

¿Hay cerámica rota?



Ceramica en mal estado

### PISO

## CERAMICA

Ceramica esta desnivelada ?



La ceramica esta rota