INFORME INSPECCIÓN DE PROPIEDAD



PROPIETARIO

Nombre Maria Rojas RUN: 8664894-6/td>

Email: lvilches21@gmail.com

Teléfono 88776655

PROPIEDAD

Región Región Metropolitana **Lote:** abc123

Comuna: San Miguel Calle: Jose Vallejos

Inspección

13

Nombre Don Juan Numero: 302

proyecto:

Edificación Aires del Llano Estado de la inspeccion

Tipo Edificio propiedad

ÍTEMS PARA REPARACIÓN

PISO

CERAMICA

¿Hay cerámica rota? Pesimo estado



