# INFORME INSPECCIÓN DE PROPIEDAD



# **PROPIETARIO**

Nombre Maria Rojas RUN: 8664894-6/td>

Email: lvilches21@gmail.com

**Teléfono** 88776655

# **PROPIEDAD**

**Región** Región Metropolitana **Lote:** abc123

Comuna: San Miguel Calle: Jose Vallejos #234

Nombre Don Juan Numero: 302

proyecto: Inspección 14

Edificación Aires del Llano Estado de la inspeccion

Tipo Edificio propiedad

# ÍTEMS PARA REPARACIÓN

#### **PISO**

# CERAMICA

¿Hay cerámica rota? Pesimo estado

