

INFORME INSPECCIÓN DE PROPIEDAD



PROPIETARIO

Nombre: Luis Vilches
RUN: 7342006-7
Email: lvilches21@gmail.com/td>
Teléfono:

PROPIEDAD

Región:	Región Metropolitana de Santiago		
Comuna:	San Miguel	Lote:	b-34r
Nombre Proyecto:	Don Juan	Calle:	San Ignacio
Edificación:	Etapla 1	Número:	19
Tipo:	Condominio	Inspección:	20
		Estado propiedad:	inspeccion

ÍTEMS PARA REPARACIÓN

PISO
CERAMICA
Esta desnivelado ?
esta muy desnivelado

