

Informe de inspeccion

Informacion de la propiedad

Region	Comuna	Calle	Numero
Región Metropolitana de Santiago	San Miguel	Jose Joaquin Vallejos 1535	undefined

Proyecto	Edificación	Lote	Fecha de inspección
Don Joaquin	Torre A	18	07/8/2020

Detalle

Habitacion: Cocina

Elemento: Piso		
Elemento: Ceramica		
Pregunta	Observacion	Imagen
Elemento: Puerta		

Habitacion: Living Comedor

Elemento: Piso		
Elemento: Piso Flotante		
Pregunta	Observacion	Imagen

Habitacion: Dormitorio 1

Elemento: Piso		
Elemento: Alfombra		
Pregunta	Observacion	Imagen

Habitacion: Dormitorio 2

Elemento: Piso		
Elemento: Alfombra		
Pregunta	Observacion	Imagen

Habitacion: Baño 1

Elemento: Piso		
Elemento: Ceramica		
Pregunta	Observacion	Imagen

¿El piso tiene algún daño?

Ceramica quebrada



Habitacion: Baño 2

Elemento: Piso		
Elemento: Ceramica		
Pregunta	Observacion	Imagen