

INFORME INSPECCIÓN DE PROPIEDAD

PROPIETARIO

Nombre Maria Rojas
RUN: 8664894-6/td>
Email: lvilches21@gmail.com
Teléfono 88776655

PROPIEDAD

Región	Región Metropolitana de Santiago	Lote:	undefined
Comuna:	San Miguel	Calle:	Jose riveros #554
Nombre	Don Juan	Numero:	302
proyecto:		Inspección	1
Edificación	Aires del Llano	Estado de la	inspeccion
Tipo	Edificio	propiedad	

ÍTEMS PARA REPARACIÓN

PISO

CERAMICA

Ceramica esta desnivelada ?

No

PISO

CERAMICA

Ceramica esta desnivelada ?

no

