

INFORME INSPECCIÓN DE PROPIEDAD



PROPIETARIO

Nombre Maria Luzarraga
RUN: 7152807-3
Email: manlube@hotmail.com
Teléfono 98282640

PROPIEDAD

Región	Región Metropolitana	Lote:	23
Comuna:	San Miguel	Calle:	jjkjgbjbkj
Nombre	Don Rodrigo	Numero:	412
proyecto:		Inspección	34
Edificación	Edificio B	Estado de la	inspeccion
Tipo	Edificio	propiedad	

ÍTEMS PARA REPARACIÓN

COCINA

PISO

piso desnivelado?
mal estado



COCINA

ENCIMERA

encimera con bordes rotos?
si

