

# INFORME INSPECCIÓN DE PROPIEDAD

---



## PROPIETARIO

Nombre Maria Rojas  
RUN: 8664894-6/td>  
Email: lvilches21@gmail.com  
Teléfono 88776655

## PROPIEDAD

Región	Región Metropolitana	Lote:	undefined
Comuna:	San Miguel	Calle:	Jose Vallejos
Nombre	Don Juan	Numero:	302
proyecto:		Inspección	6
Edificación	Aires del Llano	Estado de la	inspeccion
Tipo	Edificio	propiedad	

---

## ÍTEMS PARA REPARACIÓN

### PISO

#### CERAMICA

¿Hay cerámica rota?  
Pesimo estado



