

# RELATÓRIO DE DEVOLUÇÃO DE BETONEIRAS

## DADOS DA ORDEM DE SERVIÇO

Funcionário:	Luiz
Número da O.S.:	12
Cliente:	Auvo
Data do Cadastro:	18/10/2025 02:31:03
Quantidade Esperada:	1


## RESULTADOS DA DETECÇÃO

Betoneiras Detectadas:	1
Betoneiras Esperadas:	1
Status:	■ OK - Quantidade correta

## BETONEIRAS DETECTADAS

ID	Confiança	Cor
B001	0.50	laranja

## IMAGEM PROCESSADA



Relatório gerado em 18/10/2025 02:31:17