

RELATÓRIO DE DEVOLUÇÃO DE BETONEIRAS

DADOS DA ORDEM DE SERVIÇO

Funcionário:	Luiz
Número da O.S.:	1
Cliente:	Auvo
Data do Cadastro:	18/10/2025 02:40:06
Quantidade Esperada:	1


RESULTADOS DA DETECÇÃO

Betoneiras Detectadas:	1
Betoneiras Esperadas:	1
Status:	■ OK - Quantidade correta

BETONEIRAS DETECTADAS

ID	Confiança	Cor
B001	0.50	laranja

IMAGEM PROCESSADA



Relatório gerado em 18/10/2025 02:40:28