

RELATÓRIO DE DEVOLUÇÃO DE BETONEIRAS

DADOS DA ORDEM DE SERVIÇO

| | |
|----------------------|---------------------|
| Funcionário: | Luiz Carlos |
| Número da O.S.: | 1 |
| Cliente: | Auvo |
| Data do Cadastro: | 18/10/2025 01:11:17 |
| Quantidade Esperada: | 1 |

RESULTADOS DA DETECÇÃO

| | |
|------------------------|---------------------------|
| Betoneiras Detectadas: | 1 |
| Betoneiras Esperadas: | 1 |
| Status: | ■ OK - Quantidade correta |

BETONEIRAS DETECTADAS

| ID | Confiança | Cor |
|------|-----------|----------|
| B001 | 0.79 | vermelha |

IMAGEM PROCESSADA



Relatório gerado em 18/10/2025 01:12:24