

RELATÓRIO DE DEVOLUÇÃO DE BETONEIRAS

DADOS DA ORDEM DE SERVIÇO

Funcionário:	Luiz
Número da O.S.:	1
Cliente:	auvo
Data do Cadastro:	18/10/2025 00:57:39
Quantidade Esperada:	1

RESULTADOS DA DETECÇÃO

Betoneiras Detectadas:	2
Betoneiras Esperadas:	1
Status:	■ INCONSISTENTE - Quantidade incorreta

BETONEIRAS DETECTADAS

ID	Confiança	Cor
B001	0.90	indefinida
B002	0.86	indefinida

IMAGEM PROCESSADA



Relatório gerado em 18/10/2025 00:58:35