

RELATÓRIO DE DEVOLUÇÃO DE BETONEIRAS

DADOS DA ORDEM DE SERVIÇO

Funcionário:	Luiz
Número da O.S.:	1
Cliente:	Auvo
Data do Cadastro:	20/10/2025 23:59:01
Quantidade Esperada:	1

RESULTADOS DA DETECÇÃO

Betoneiras Detectadas:	1
Betoneiras Esperadas:	1
Status:	■ OK - Quantidade correta

BETONEIRAS DETECTADAS

ID	Confiança	Cor
B001	0.72	laranja

IMAGEM PROCESSADA



Relatório gerado em 21/10/2025 00:01:11