

RIO DE JANEIRO, 06 DE MAIO DE 2025

FORMULÁRIO DE DEFEITO NO CAMINHÃO

NOME: JOSE ROBERTO TORRES

PLACA DO CARRO: 4559

DESCRIÇÃO DO DEFEITO:

- * BICA DO POLIOTE
- * PENEU NO CARINHO CONTADO
- * RETROVISOR DO MOTORISTA
FRACO
- * PARACHO QUE TRAZEIRO
ESTA BATENDO MUITO
- * *****LIMITADOR DA PORTA SOLTOLADO DO MOTORISTA*****

Data da Manutenção: _____

Descrição do Serviço Executado:

Responsável pela execução do Serviço:

② P 25/05/22

OK

Assinatura do Motorista Atestando o Serviço:

RIO DE JANEIRO 08 DE MAIO

DE 2025

FORMULÁRIO DE DEFEITO NO CAMINHÃO

NOME: PAULO SANTANA

PLACA DO CARRO: RCD 7578

DESCRIÇÃO DO DEFEITO:

OBS: FAZER REVISÃO DA PARTE ELÉTRICA

Data da Manutenção: _____

Descrição do Serviço Executado:

RIO DE JANEIRO 9 DE maio

DE 2025

FORMULÁRIO DE DEFEITO NO CAMINHÃO

NOME: TOGE ROBERTO

PLACA DO CARRO: 7J59

DESCRIÇÃO DO DEFEITO:

MATEIRA NO BUA
SOLTO

Data da Manutenção:

Descrição do Serviço Executado:

Responsável pela execução do Serviço:

 25/05/20



DE 2025

NOME: THIAGO ELIAS

PLACA DO CARRO: 7F74

FORRO DO BANCO LADO MOT. SOLTANINO

MAIORA CAINHO NO BAV

RESERVATÓRIO DE ÁGUA LIMPA POR FURAR O

SGTA TRASSIR A LADO DIREITO QUEIMADA

MANGIRA bau CAINHO

Data da Manutenção: _____

Descrição do Serviço Executado:

Responsável pela execução do Serviço:

Assinatura do Motorista Atestando o Serviço:

25/05/26

RIO DE JANEIRO 14 DE MAIO

DE 2025

FORMULARIO DE DEFEITO NO CAMINHÃO

NOME: Falson

PLACA DO CARRO: KYH 9076

DESCRIÇÃO DO DEFEITO:

- x COLOCAR LANTERNA DA LATERAL DO BAÚ
- x TROCAR LAMPADAS QUEIMADAS
- x MOLA DIANTEIRA QUEBRADA

Data da Manutenção: _____

Descrição do Serviço Executado:

Falson 25-05-26

Responsável pela execução do Serviço:

Assinatura do Motorista Autorizado o Serviço:

RIO DE JANEIRO, 11 DE MAIO

DE 2025

FORMULÁRIO DE DEFEITO NO CAMINHÃO

NOME: SEFFENSON


PLACA DO CARRO: 4E92


DESCRIÇÃO DO DEFEITO:

- (01) COLACAN CABO DO VOLANTE
- (02) BATAN CONDEITE DO STEPE
- (03) BATAN O SOTO DE AN
- (04) COLOCAN PENNAMENTAS NA CAIXA.

Data da Manutenção: _____

Descrição do Serviço Executado:

Responsável pela execução do Serviço: 

* 
Assinatura do Motorista Aceitando o Serviço

RIO DE JANEIRO 12 DE MAIO

DE 2025

FORMULÁRIO DE DEFEITO NO CAMINHÃO

NOME: Fabiano

PLACA DO CARRO. KXH 9D76

DESCRIÇÃO DO DEFEITO:

α COLOCAR TRAVA PORTA NA
LATERAL DO BAÚ

Data da Manutenção: 7 7

Descrição do Serviço Executado:

Fabiano 25-05-26

PH

Responsável pela execução do Serviço:

RIO DE JANEIRO 12 DE 05

DE 2026

FORMULÁRIO DE DEFEITO NO CAMINHÃO

NOME: Alexandre

PLACA DO CARRO: MR-7559

DESCRIÇÃO DO DEFEITO:

• Colocar a ela

• Retirar o lado esquerdo part. a
Baixo este solto.

Data da Manutenção: _____

Descrição do Serviço Executado: _____

07



25/05/26

Responsável pela execução do Serviço:

RIO DE JANEIRO, 13 DE 05 DE 2026

FORMULÁRIO DE DEFEITO NO CAMINHÃO

NOME: MARCELO

PLACA DO CARRO: 1005

DESCRIÇÃO DO DEFEITO:

→ Pneu dianteiro
→ Lembrete de troca
→ Lembrete de troca
→ Lembrete de troca
→ Lembrete de troca
→ Lembrete de troca

Data da Manutenção: _____

Descrição do Serviço Executado:

25/05/26

Responsável pela execução do Serviço:

RIO DE JANEIRO:

18

DE

05

DE 202

FORMULÁRIO DE DEFEITO NO CAMINHÃO

NOME:

WILLIAN

PLACA DO CARRO:

9001

DESCRIÇÃO DO DEFEITO:

✗ TROCAR DOIS PNEUS TRASEIRO
LADO DIREITO

✗ LANTERNA TRASEIRA QUEIMADA

Data da Manutenção:

Descrição do Serviço Executado:

OK

25/05/26

RIO DE JANEIRO, 19 DE MAIO

DE 20

FORMULARIO DE DEFEITO NO CAMINHÃO

NOME: WEBER

PLACA DO CARRO: TTL 1E06

DESCRIÇÃO DO DEFEITO:

MADEIRA INTERNA DAU
CAIU.

Data da Manutenção: _____

Descrição do Serviço Executado:

25/05/26

Responsável pela execução do Serviço:

RIO DE JANEIRO 14 DE 05

DE 2025

FORMULARIO DE DEFEITO NO CAMINHÃO

NOME: FELIPE RODRIGUES

PLACA DO CARRO: KRA 5169

DESCRIÇÃO DO DEFEITO: TORNEIRA DO
COROTE.

Data da Manutenção: 14 05 2026

Descrição do Serviço Executado:

25/05/24

FELIPE RODRIGUES

Responsável pela execução do Serviço:

ISAÍAS

RIO DE JANEIRO, 18 DE 05

DE 20

FORMULARIO DE DEFEITO NO CAMINHÃO

NOME: RENATO DO CARMO

PLACA DO CARRO: SA59

DESCRIÇÃO DO DEFEITO:

SETA NAO ESTA FUNCIONANDO

Data da Manutenção: _____

Descrição do Serviço Executado: _____

Renato do Carmo

DM

RIO DE JANEIRO 18 DE MAIO

DE 2025

FORMULARIO DE DEFEITO NO CAMINHÃO

NOME: Falzano

PLACA DO CARRO: KYH 9076

DESCRIÇÃO DO DEFEITO:

x CÂMPADA DE RE QUEIMADA (OK)

x SUSPENSÃO TRASEIRA BATENDO

Data da Manutenção: 1

Descrição do Serviço Executado:

Falzano 25.05.26

Responsável pela execução do Serviço:

Assinatura do Motorista Atestando o Serviço:

RIO DE JANEIRO 18 DE 05

DE 20

FORMULÁRIO DE DEFEITO NO CAMINHÃO

NOME: Bruno

PLACA DO CARRO: 8E90

DESCRIÇÃO DO DEFEITO:

LAMPADAS DAS SETAS DOS LADOS
ESTÃO QUEIMADAS

LAMPADAS DE SINALIZAÇÃO
ESTÃO QUEIMADAS

Data da Manutenção: 17

Descrição do Serviço Executado:

Responsável pela execução do Serviço:

RIO DE JANEIRO

19 DE 05

DE 2025

FORMULÁRIO DE DEFEITO NO CAMINHÃO

NOME:

Fábio Azevedo

PLACA DO CARRO:

8541

DESCRIÇÃO DO DEFEITO:

1- Favor verificar a tranca da cabine de fora.

2- Lanterna queimada.

3- Favor concertar o acendedor de Cigarro que fica atrás do banco.

4- Chapa dentro do baú soltando.

5- Capa solta do degrau L/Esquerdo.

Data da Manutenção:

Descrição do Serviço Executado:

Responsável pela execução do Serviço:

Assinatura do Motorista Atendendo o Serviço:

[Assinatura]

Data:

25/05/26

RIO DE JANEIRO

19

DE

05

DE 2026

FORMULÁRIO DE DEFEITO NO CAMINHÃO

NOME:

MEVANDU

PLACA DO CARRO:

RIP-7559

DESCRIÇÃO DO DEFEITO:

Porta do motor não está
abrindo por dentro

Data da Manutenção:

Descrição do Serviço Executado:

aberto L. 3L 25/01/26
Responsável pela execução do Serviço:

RIO DE JANEIRO 20 DE Maio

DE 2002

FORMULARIO DE DEFEITO NO CAMINHÃO

NOME: Elverson de A.

PLACA DO CARRO: RKA 2519

DESCRIÇÃO DO DEFEITO

* Caminhão ~~de~~ a ré está dizendo
que não é Ford.

Data da Manutenção: _____

Descrição do Serviço Executado: _____

25/05 2002

Assinatura do Serviço: _____

RIO DE JANEIRO

DE

DE 2025

FORMULÁRIO DE DEFEITO NO CAMINHÃO

NOME:

Mr. Paulo Torres

PLACA DO CARRO:

7A87

DESCRIÇÃO DO DEFEITO:

Embreagem dura

Sem baixa rebitados

luz externa da cab

limpador de para-brisa arranhando

Data da Manutenção:

Descrição do Serviço Executado:

Responsável pela execução do Serviço:

Assinatura do Motorista Atestando o Serviço:

Mr. Paulo Torres

Data:

20 / 11 / 26

OK

RIO DE JANEIRO 21 DE 05

DE 20

FORMULÁRIO DE DEFEITO NO CAMINHÃO

NOME: FELITE RODRIGUES

PLACA DO CARRO: KRA 5169

DESCRIÇÃO DO DEFEITO: FITA REFLETORA

Data da Manutenção: _____

Descrição do Serviço Executado:

FELITE RODRIGUES
Responsável pela execução do Serviço:

25/05/20

OK

RIO DE JANEIRO

DE

DE

FORMULARIO DE DEFEITO NO CAMINHÃO

NOME: LUIZ COSTA

PLACA DO CARRO: 6012

DESCRIÇÃO DO DEFEITO:

FAROL LADO MOTORISTA QUEIMADO

Data da Manutenção: _____

Descrição do Serviço Executado: _____

Responsável pela execução do Serviço: _____

Albino do S. Santos 25/05/26

RIO DE JANEIRO 15 DE 05

DE 2025

FORMULÁRIO DE DEFEITO NO CAMINHÃO

NOME: LUIS CLAUDIO

PLACA DO CARRO: KUX-6141

DESCRIÇÃO DO DEFEITO:

LIMPADOR SO FUNCIONA
NO RAPIDO.

ESQUIÇO DO LIMPADOR
COM DEFEITO.

Data de Manutenção: 15/05/2025

Descrição do Serviço Executado:

Responsável pela execução do Serviço:

Assinatura do Motorista Atestando o Serviço:

Luis Claudio

OK

Data:

RIO DE JANEIRO, 28 DE MAIO

DE 2025

FORMULÁRIO DE DEFEITO NO CAMINHÃO

NOME: LEONARDO BELMONTE

PLACA DO CARRO: 7357

DESCRIÇÃO DO DEFEITO:

* VERIFICAR PNEU TRASEIRO "LADO ESQUERDO"
FEDERAL MANDOU TROCAR

* FILTRO DE AR SUJO

* TROCAR O ISO FLEX

Data da Manutenção: _____

Descrição do Serviço Executado:

Responsável pela execução do Serviço: ON

Assinatura do Motorista Atestando o Serviço:



Data: 03/06/2026

RIO DE JANEIRO 27 DE MAIO

DE 2025

FORMULARIO DE DEFEITO NO CAMINHÃO

NOME: LEONARDO BELMONTE

PLACA DO CARRO: 7552

DESCRIÇÃO DO DEFEITO:

✓ VERIFICAR PARTE ELÉTRICA, FAROL QUEIMADO

Data da Manutenção: _____

Descrição do Serviço Executado:

Responsável pela execução do Serviço: OP

Assinatura do Motorista Atestando o Serviço:


Data: 03/06/2026

RIO DE JANEIRO, 22 DE 05 DE 2007

FORMULARIO DE DEFEITO NO CAMINHÃO

NOME: RENATO DO CARMO

PLACA DO CARRO: 8F42

DESCRIÇÃO DO DEFEITO:

FAROL DO LADO DIREITO QUEIMADO
SETA DIANTEIRA LADO DIREITO QUEIMADA

Renato do Carmo

Data da Manutenção: 07/05/07

Descrição do Serviço Executado:

Responsável pela execução do Serviço:

RIO DE JANEIRO 28 DE MAIO

DE 2025

FORMULÁRIO DE DEFEITO NO CAMINHÃO

NOME: 300000000

PLACA DO CARRO: ~~8000~~ 4E92

DESCRIÇÃO DO DEFEITO:

MASSANETA DO AJUDANTE ESTÁ
MOLE PONTA LADO DE PONTA.

Data da Manutenção: 7 7 7

Descrição do Serviço Executado:

Responsável pela execução do Serviço:

OK

Assinatura do Motorista Atestando o Serviço:

Data: 1

OK

RIO DE JANEIRO, 22 DE 05 DE 2026

FORMULARIO DE DEFEITO NO CAMINHÃO

NOME: Alexandre

PLACA DO CARRO: P107 J59

DESCRIÇÃO DO DEFEITO:

Buck da Barra ~~estabilizada~~ estabilizada
dianteira
~~estabilizada~~

Data da Manutenção: _____

Descrição do Serviço Executado:

Adm. P. ass. ent.
Responsável pela execução do Serviço: ISAÍAS

RIO DE JANEIRO 26 DE 5

DE 2025

FORMULÁRIO DE DEFEITO NO CAMINHÃO

NOME: João


PLACA DO CARRO: 8534

DESCRIÇÃO DO DEFEITO:

ODS

SINTEMA ANTE FONTO.


ESTA SOLTO




Data da Manutenção: _____

Descrição do Serviço Executado:

Responsável pela execução do Serviço:



Assinatura do Motorista Atestando o Serviço:



Data: _____

RIO DE JANEIRO 28 DE 05

DE 2025

FORMULÁRIO DE DEFEITO NO CAMINHÃO

NOME: FELTE ROZAR

PLACA DO CARRO: KRA SI 69

DESCRIÇÃO DO DEFEITO: TROCAR PNEU DIANTEIRO

Data da Manutenção: _____

Descrição do Serviço Executado:

Responsável pela execução do Serviço:

Assinatura do Motorista Atestando o Serviço:
FELTE ROZAR

Data: _____

RIO DE JANEIRO 21 DE MAIO

DE 202

FORMULARIO DE DEFEITO NO CAMINHÃO

NOME: LEONARDO DE SOUZA

PLACA DO CARRO: 9F95

DESCRIÇÃO DO DEFEITO:

ACIONANDO O FREIO O CAMIÃO PUXA
PARA ESQUERDA
MADEIRA DA PLATILEIRA TRASEIRO TA
AMARRADO COM CORDA

Data da Manutenção: _____

Descrição do Serviço Executado: _____

Leonardo de Souza

Responsável pela execução do Serviço:

RIO DE JANEIRO

22

DE

maio

DE 2002

FORMULÁRIO DE DEFEITO NO CAMINHÃO

NOME

RAULO SANTANA

PLACA DO CARRO

RK0001 7574

DESCRIÇÃO DO DEFEITO:

OBS: REPARA OS PARAFUSO DO
DE GRAU DO LADO DO MOTORISTA

Data da Manutenção: _____

Descrição do Serviço Executado: _____

Responsável pela execução do
Paulo Sento

RIO DE JANEIRO 25 DE 05 DE 20

FORMULÁRIO DE DEFEITO NO CAMINHÃO
NOME: RENATO DO CARMO
PLACA DO CARRO: 8142

DESCRIÇÃO DO DEFEITO:

VERIFICAR A PARTE ELÉTRICA
LÂMPADAS QUEIMADAS

Data da Manutenção:

Descrição do Serviço Executado:

Responsável pela execução do Serviço:

Carro do Renato do Carmo

4.150

RIO DE JANEIRO, 26 DE 05 DE 2025

FORMULARIO DE DEFEITO NO CAMINHÃO

NOME: Mozella

PLACA DO CARRO. 1065

DESCRIÇÃO DO DEFEITO:

Aviamento Tapetes

Correia Solenóide

Pne

Data da Manutenção: _____

Descrição do Serviço Executado:

OK

OK

Responsável pela execução do Serviço:

RIO DE JANEIRO

22

DE

05

2026

DE 20

FORMULÁRIO DE DEFEITO NO CAMINHÃO

NOME: MARCELO

PLACA DO CARRO: 1C65

DESCRIÇÃO DO DEFEITO:

Rino
furo de Taps queimado
Sociedade Espirito

Data da Manutenção: _____

Descrição do Serviço Executado:



Responsável pela execução do Serviço:

RIO DE JANEIRO, 28 DE 05

DE 2025

FORMULARIO DE DEFEITO NO CAMINHÃO

NOME: Roni

PLACA DO CARRO: 8 2029

DESCRIÇÃO DO DEFEITO:

→ O CAMINHÃO ESTÁ INDICANDO QUE O
BALÃO DE AR 02 NÃO ESTÁ FUNCIONA-
DO, MAS SÓ INDICA AS LETRAS

→ FERIEM TAMBÉM O MARCADOR DE
COMBUSTIVEL ACHO QUE NÃO ESTÁ
MARCANDO CERTO.

NÃO
FEITO

Data da Manutenção: _____

Descrição do Serviço Executado:

Responsável pela execução do Serviço:

Assinatura do Motorista Atestando o Serviço: ON

Data: _____

RIO DE JANEIRO 29 DE 03

DE 2025

FORMULÁRIO DE DEFEITO NO CAMINHÃO

NOME: RONI

PLACA DO CARRO: 2029

DESCRIÇÃO DO DEFEITO:

- LAMPADA DO FAROL QUEIMADA LADO MOTORISTA.
- TROCAR LAMPADA CACHORINHO DO BAÚ NA FRENTE ENCIMA DO MOTORISTA.

Data da Manutenção: _____

Descrição do Serviço Executado:

Responsável pela execução do Serviço:

ON

Assinatura do Motorista Prestando o Serviço:

Data: _____

OK

DE 2025

RIO DE JANEIRO 22 DE 05

FORMULÁRIO DE DEFEITO NO CAMINHÃO

NOME: LUIS CLAUDIO

PLACA DO CARRO: 1WX-6141

DESCRIÇÃO DO DEFEITO

BARULHO DE FERRO
BATENDO NA DIANTEIRA.

Data da Manutenção: _____

Descrição do Serviço Executado: _____

Responsável pela execução do Serviço: ISAÍAS

Assinatura do Motorista Atestando o Serviço:

Luis Claudio