

RIO DE JANEIRO 02 DE 86

DE 200

FORMULARIO DE DEFEITO NO CAMINHÃO

NOME: WAGNER

PLACA DO CARRO: 5129

DESCRIÇÃO DO DEFEITO:

X FAROL QUEIMADO

Data da Manutenção: 7 / 7 / 7

Descrição do Serviço Executado:

Responsável pela execução do Serviço: ON

Assinatura do Motorista Atestando o Serviço:

[Assinatura]

Data: _____

RIO DE JANEIRO 2

DE JUNHO 2026

FORMULARIO DE DEFEITO NO CAMINHÃO

NOME: LEONARDO DE SOUZA

PLACA DO CARRO: 7H47

DESCRIÇÃO DO DEFEITO:

LANTERNA QUE FICA ENCIMA DA
CABINE QUEIMADA
LANTERNA DA CETA QUEIMADA
ESQUERDO

Data da Manutenção: _____

Descrição do Serviço Executado: _____

Responsável pela execução do Serviço: OK

Assinatura do Motorista Atestando o Serviço: Leonardo de Souza

Data: _____

RIO DE JANEIRO 01 DE 06

DE 2025

FORMULÁRIO DE DEFEITO NO CAMINHÃO

NOME: FELIPE ROZAS

PLACA DO CARRO: KRASI 69

DESCRIÇÃO DO DEFEITO: FAROL QUEIMADO.

Data da Manutenção: _____

Descrição do Serviço Executado:

Responsável pela execução do Serviço:

OK

Assinatura do Motorista Atestando o Serviço:

FELIPE ROZAS

Data: _____

RIO DE JANEIRO 02 DE 06

DE 20

FORMULARIO DE DEFEITO NO CAMINHÃO

NOME: Alexandre

PLACA DO CARRO: PRK-7555

DESCRIÇÃO DO DEFEITO:

~~1~~ a suspensão de enter lado direito este batendo

o Pico do eixo traseiro.

2 Lanterna traseira e placa Lado esquerda
este caindo

Comentário esta num o caminhão.

Data da Manutenção: _____

Descrição do Serviço Executado:

Responsável pela execução do Serviço: OK

Assinatura do Motorista Atestando o Serviço:

Alexandre P. N. J.

Data: _____

RIO DE JANEIRO, 2 DE 6

DE 2025

FORMULÁRIO DE DEFEITO NO CAMINHÃO

NOME: RENATO DO CARMO

PLACA DO CARRO. 8F42

DESCRIÇÃO DO DEFEITO:

~~VERIFICAR~~ BUCHA DA BARRA ESTABILIZADORA
BAU VAZANDO ESTORRADA

VERIFICAR A PARTE ELÉTRICA

Data da Manutenção: _____

Descrição do Serviço Executado:

OK

Responsável pela execução do Serviço:

Renato do Carmo