

RIO DE JANEIRO, 06 DE ABRIL

DE 2025

FORMULARIO DE DEFEITO NO CAMINHÃO

NOME: FLAVIO

PLACA DO CARRO: 7537

DESCRIÇÃO DO DEFEITO:

* LANTERNA QUEIMADA

* VERIFICAR FREIO A.B.S

LIMPADOR SE POSSIVEL TROCAR

Data da Manutenção: _____

Descrição do Serviço Executado:

Responsável pela execução do Serviço:

OK

 25/05/2026

Assinatura do Motorista Atestando o Serviço:

RIO DE JANEIRO: 24 DE 04

DE 2025

FORMULÁRIO DE DEFEITO NO CAMINHÃO

NOME: M. Rocha

PLACA DO CARRO: 2065

DESCRIÇÃO DO DEFEITO:

14:11

defeito nos eixos (passar aparelho mylar)

checar se o lubrific

ANTI FURTO combustível solto

Data da Manutenção:

Descrição do Serviço Executado:

Responsável pela execução do Serviço:

RIO DE JANEIRO, 15 DE 04

DE 2025

FORMULÁRIO DE DEFEITO NO CAMINHÃO

NOME: FLAVIO

PLACA DO CARRO: 7537

DESCRIÇÃO DO DEFEITO:

* VERIFICAR A.B.S

* VENTILADOR LIGADO DIRETO

Data da Manutenção: / /

Descrição do Serviço Executado:

Responsável pela execução do Serviço:

Assinatura do Motorista Atestando o Serviço:

[Assinatura]

Data: 25/05/26

RIO DE JANEIRO 22

DE 04

DE 2026

FORMULÁRIO DE DEFEITO NO CAMINHÃO

NOME: EVILINO d A. Lima

PLACA DO CARRO: 2E49

DESCRIÇÃO DO DEFEITO:

* Problema elétrico. Sete de Lasso direito
esta ligada obtendo retorno.

* Verificar os PNCU traseiros.

Data da Manutenção: _____

Descrição do Serviço Executado:

Responsável pela execução do Serviço:

Assinatura do Motorista Atestando o Serviço:

Data: 25/05/26

DE 2025

FORMULÁRIO DE DEFEITO NO CAMINHÃO

NOME: Fabiano

PLACA DO CARRO: KYA 8076

DESCRIÇÃO DO DEFEITO:

x TROCAN CAMPADAS QUEIMADAS

x TROCAR CINTO DE SEGURANÇA

Data da Manutenção: _____

Descrição do Serviço Executado:

Responsável pela execução do Serviço:

Assinatura do Motorista Atestando o Serviço:

Fabiano 25-05-26

Data: _____

RIO DE JANEIRO, 22 DE 04

DE 2025

FORMULARIO DE DEFEITO NO CAMINHÃO

NOME: FLAVIO

PLACA DO CARRO: 7537

DESCRIÇÃO DO DEFEITO:

* CARREGADOR DIANTEIRO NAO ESTAR FUNCIONANDO

* VERIFICAR SISTEMA ABS DO CAMINHÃO (2ª NOTA)

Data da Manutenção: _____

Descrição do Serviço Executado:

Responsável pela execução do Serviço:

Assinatura do Motorista Atestando o Serviço:

[Assinatura]

[Assinatura]

Data: 25/05/2026

RIO DE JANEIRO, 22 DE 04

DE 2025

FORMULÁRIO DE DEFEITO NO CAMINHÃO

NOME: FELTE

PLACA DO CARRO: KRA SI 69

DESCRIÇÃO DO DEFEITO: TORÇÃO DO AMORTECEDOR

DIANTEIRO, LIMPO DO TONABRISA.

Data da Manutenção:

Descrição do Serviço Executado:

Responsável pela execução do Serviço:

Assinatura do Motorista Atestando o Serviço:

FELTE ROZANE

Data: 25/05/26

OW

RIO DE JANEIRO 24 DE ABRIL DE 2025

FORMULÁRIO DE DEFEITO NO CAMINHÃO

NOME: JOSE ROBERTO TORRES

PLACA DO CARRO: 2F64

DESCRIÇÃO DO DEFEITO:

1º QUANDO PISA NO FREIO
ESTA PUXANDO PARA
ESQUERDA 2º É LADO DO
MOTORISTA ESTA BATEM DO
A SUSPENSÃO

Data da Manutenção: / /

Descrição do Serviço Executado:

Responsável pela execução do Serviço:

Assinatura do Motorista Atestando o Serviço:

JOSE ROBERTO TORRES

Data: 24/4/26

RIO DE JANEIRO, 24 DE ABRIL

DE 2025

FORMULÁRIO DE DEFEITO NO CAMINHÃO

NOME: Fabiano

PLACA DO CARRO: KYH 9076

DESCRIÇÃO DO DEFEITO:

☒ FAIXA REFLETIVA SOLTANDO DO
PARACHOQUE

☒ SUSPENSÃO TRASEIRA BATENDO

Data da Manutenção: _____

Descrição do Serviço Executado:

Responsável pela execução do Serviço:

Assinatura do Motorista Atestando o Serviço:

Fabiano 25.05.26

Data: _____

DE 2025

Nome: Falzano

DESCRIÇÃO DO DEFEITO:

- α SUSPENSÃO TRASEIRA BATEENDO
- α FAIXA REFLETIVA SOLTANDO PARACHOVÊ
- α LANTERNA DA LATERAL DO BAÚ COLACAR

Data da Manutenção: 11/11/2011

Descrição do Serviço Executado:

Responsável pela execução do Serviço:

Assinatura do Motorista Atestando o Serviço:

Falgun 7. 25-05-26

Date: _____

RIO DE JANEIRO, 28 DE Abril

DE 2025

FORMULÁRIO DE DEFEITO NO CAMINHÃO

NOME: Udine

PLACA DO CARRO: IOD7273

DESCRIÇÃO DO DEFEITO:

Coloca Carinho

ABOAS (falta ainda)

Data da Manutenção: _____

Descrição do Serviço Executado:

Responsável pela execução do Serviço:

Assinatura do Motorista Atestando o Serviço:

Udine 25/05/24

Data: _____

RIO DE JANEIRO 24 DE ABRIL

DE 2025

FORMULÁRIO DE DEFEITO NO CAMINHÃO

NOME: FLAVIO

PLACA DO CARRO: 8684

DESCRIÇÃO DO DEFEITO:

* VERIFICAR COYOTE QUE ESTAR PASSANDO
P/ FORA

Data da Manutenção: _____

Descrição do Serviço Executado:

Responsável pela execução do Serviço:

Assinatura do Motorista Atestando o Serviço:

Flavio

OR

Data: 25/05

RIO DE JANEIRO, 29 DE ABRIL

DE 2025

FORMULARIO DE DEFEITO NO CAMINHÃO

NOME: Falcao

PLACA DO CARRO: KYH 9076

DESCRIÇÃO DO DEFEITO:

X CAIXA DE FERRAMENTA ESTÁ SEM

X ESGUICHO NÃO ESTÁ SAINDO AGUA

Data da Manutenção: / /

Descrição do Serviço Executado:

Responsável pela execução do Serviço:

Falcao 25-05-26

Assinatura do Motorista Atestando o Serviço:

RIO DE JANEIRO 30

DE 04

DE 2026

FORMULÁRIO DE DEFEITO NO CAMINHÃO

NOME: Macedo

PLACA DO CARRO: 1C65

DESCRIÇÃO DO DEFEITO:

Previdenciação traseira

Breixo muito forte suspensão

Apazamento do óleo

Data da Manutenção: _____

Descrição do Serviço Executado:

Responsável pela execução do Serviço:

25/05/26


Assinatura do Motorista Atestando o Serviço

RIO DE JANEIRO, 30 DE 4

DE 2025

FORMULARIO DE DEFEITO NO CAMINHÃO

NOME: Bruno

PLACA DO CARRO: 8J540

DESCRIÇÃO DO DEFEITO:

* LUZ DE SETA QUEIMADA
* VENTILADOR SUSPENSÃO TRASEIRA
* ESTEPE COM SOLGA NO PNEU MATO

Data da Manutenção: / /

Descrição do Serviço Executado:

Responsável pela execução do Serviço:

PD 25/5/26

Assinatura do Motorista Atestando o Serviço:

RIO DE JANEIRO, 30 DE ABRIL DE 2025

FORMULÁRIO DE DEFEITO NO CAMINHÃO

NOME: Fabiano

PLACA DO CARRO: KYH 9076

DESCRIÇÃO DO DEFEITO:

x MOLA DIANTEIRA SUGBRADA

Data da Manutenção: _____

Descrição do Serviço Executado:

Responsável pela execução do Serviço:

Fabiano 25.05.26

OK

Assinatura do Motorista Atestando o Serviço:

RIO DE JANEIRO: 30 DE ABRIL

DE 2026

FORMULÁRIO DE DEFEITO NO CAMINHÃO

NOME: FELTE RODRIGUES

PLACA DO CARRO: KRA ST 69

DESCRIÇÃO DO DEFEITO: Faixa SINALIZADORA
SOLTANDO.

Data da Manutenção: _____
Descrição do Serviço Executado: _____

Responsável pela execução do Serviço:

FELTE RODRIGUES

25/05/26

RIO DE JANEIRO, 27 DE 04

DE 2025

FORMULÁRIO DE DEFEITO NO CAMINHÃO

NOME: LUIS

PLACA DO CARRO: RUX-6141

DESCRIÇÃO DO DEFEITO:

ESGUICHO DO LIMPADOR
COM DEFEITO.

TROCAR CGTA DIANTEIRA
LADO DO MOTORISTA.

Data da Manutenção: _____

Descrição do Serviço Executado:

Responsável pela execução do Serviço:

Assinatura do Motorista Atestando o Serviço:

Luis Carlos

Data: _____

RIO DE JANEIRO, 29 DE 04

DE 2025

FORMULÁRIO DE DEFEITO NO CAMINHÃO

NOME: LUIS CLAUDIO

PLACA DO CARRO: RUX-6149

DESCRIÇÃO DO DEFEITO:

MADGIRA DE APOIO DOS
TUBOS CAIU.

Data da Manutenção: _____

Descrição do Serviço Executado:

Responsável pela execução do Serviço:

Luis Claudio

OK

Assinatura do Motorista Atestando o Serviço

RIO DE JANEIRO 27 DE ABRIL

DE 2026

FORMULARIO DE DEFEITO NO CAMINHÃO

NOME: LEONARDO DE SOUZA

PLACA DO CARRO: 9K95

DESCRIÇÃO DO DEFEITO:

VAZAMENTO DE AR NA
MANGUEIRA DE AR DA CUBA LADO
ESQUERDO

FADOL ALTO DESREGULADO
ILUMINAÇÃO IRREGULAR

Data da Manutenção: _____

Descrição do Serviço Executado:

Responsável pela execução do Serviço:

Assinatura do Motorista Atestando o Serviço:
Leonardo de Souza

Data: _____

RIO DE JANEIRO, 24 DE Abril

DE 2026

FORMULÁRIO DE DEFEITO NO CAMINHÃO

NOME: Leonardo ou Deyo

PLACA DO CARRO: 9F95

DESCRIÇÃO DO DEFEITO:

VAZAMENTO DE AGUA

Data da Manutenção: _____

Descrição do Serviço Executado:

Responsável pela execução do Serviço:

Assinatura do Motorista Atestando o Serviço:

Leonardo ou Deyo

Data: _____

RIO DE JANEIRO 28 DE ABRIL

DE 2026

FORMULÁRIO DE DEFEITO NO CAMINHÃO

NOME: LEONARDO DE SOUZA

PLACA DO CARRO: 9F95

DESCRIÇÃO DO DEFEITO:

FAJOL ALTO QUEIMANDO
BAU TRAZENDO LANTERNAS E LUZ DE
FREIO TUDO SEM FUNCIONAR QUEIMANDO
FUZELO DIRETO

Data da Manutenção: _____

Descrição do Serviço Executado:

Responsável pela execução do Serviço:

Assinatura do Motorista Atestando o Serviço:

Leonardo de Souza

Data: _____

oh