Formulário de Defeito — Demonstração

Veículo: DMO1A23 · VW Delivery 9.170

Motorista: (fictício)

Defeito relatado: luz de freio traseira queimada

Gravidade: média

Responsável pela verificação: Equipe de frota

Documento fictício gerado para a demonstração do sistema.

Observações / assinatura

Formulário de Defeito — Demonstração

Veículo: EXP4B56 · Ford Cargo 1119

Defeito relatado: ruído na suspensão dianteira

Gravidade: alta

Status: encaminhado para oficina

Documento fictício gerado para a demonstração do sistema.

Observações / assinatura