소규모 공공시설 대장

[ ]소교량 [O]세천 [ ]취입보 [ ]낙차공 [ ]농로 [ ]마을진입로

관리번호 :

1. 시설 현황

시설명칭	두천리_세천_004	관리자		대장 작성일	2020년 12월 31일
시설의 소유자·점유자 또는 관리인		위험시설 지정일	2020년 12월 31일	위험시설 지정고시 번호	
위치(구간)	울진군 북면 두천리	· 시작하는 지점 : 북면 두천리 617-1천 · 끝나는 지점 : 북면 두천리 682-1천			
제 원	연장 : 545m, 폭 : 5m	수혜구역	농경지 : ha, 건물 : 동		
시설부속물	총 4개소 (유형별 : 소교량 : 2개소, 취입보 : 0개소, 낙차공 : 2개소)				
그 밖의 사항	호안형식(좌안 : 미설치, 우안 : 미설치)				

2. 시설 정비 현황

구 분	전체계획	이미 시행	년	년	년	년	년	년	비 고
사업량	연장 = m 폭 = m								
사업비	백만원								
공사 기간	착공 : 준공 :								
시설 부속물									

비고: 1. 시설 명칭은 00소교량, 00세천, 00취입보, 00낙차공, 00농로 및 00마을진입로의 방식으로 그 지역 마을명이나 골짜기, 뜰 명칭 등을 이용하여 표기하되 기존의 법정하천 명칭과 중복되지 않도록 유의한다.
2. 시설 현황 중 "시설의 소유자·점유자 또는 관리인"란은 관리청 외에 해당 시설의 소유자 등이 따로 있는 경우에 적는다.
3. 시설 현황 중 "그 밖의 사항"란에는 소규모 공공시설 유형별로 아래의 사항을 적는다.
가. 소교량: 날개벽 현황
나. 세천: 자연제방, 돌망태, 석축, 호안블록 등의 현황
다. 취입보 및 낙차공: 어도 현황
라. 농로 및 마을진입로: 정비를 위하여 매입이 필요한 토지 필지 수 및 면적
4. 세천 내에 소교량, 취입보, 낙차공 등이 설치된 경우에는 "시설부속물"란에 적는다.