ab

A0043006 - Biblioteksbyggnad

Allmänt

Adress

Osquars backe 31

Husnummer

6

Byggnadsnummer

732010 (100%)

Fastighet

NORRA DJURGÅRDEN 1:49

BRA

11 972 m²

BTA

16 710 m²

LOA

9 350 m²

Byggår

1917

Ombyggnadsår

Antal plan

6

Trapphus

3

Lägenheter

0

Allmänt

Byggnaden består av två vinkelbyggda längor, Norra och Södra benet, sammanbundna med en rund byggnad med kupoltak, Ångdomen. Tornbyggnader, Norra och Södra tornet, avslutar respektive länga. De äldre delarna sammanbyggdes 2001 med en inglasad gård och en entrébyggnad med glasfasader. Verksamheten bedöms utgöra 60 % kontor och 40 % bibliotek. Byggnaden är klassad som byggnadsminne Blå.

Dokumentnamn:		nentidentif	ikation	Fastställd av:	Datum	
		Dok.typ	Bolag			
				Namn		
Författare:				Revidering:	Datum	Rev.
	Författare:	Process	Process Dok.typ	71 9	Process Dok.typ Bolag Namn	Process Dok.typ Bolag Namn



A0043006 - Biblioteksbyggnad

Radonmätning

Тур

Orienterande, långtidsmätning

Datum

2009-05-13

Radonhalt (Bq/m³)

20

Kommentar

Dokumentnamn:		Dokumentidentifikation			Fastställd av:	Datum	
		Process	Dok.typ	Bolag			
					Namn		
Dokumentägare:	Författare:				Revidering:	Datum	Rev.

ab

A0043006 - Biblioteksbyggnad

Klimatskärm och stomme

Stomme

Murad tegelstomme. Platsgjuten betongstomme i källaren. Stålpelare i nybyggnad.

Fasad

Massiv tegelfasad ev 1.5-2 stens lertegel. Glasfasader mot Osqars backe och mot Norra och Södra benet ovan plan 4.

Tak

Sadeltak av träkonstruktion på Norra och Södra benet och valmat tak på tornen, takbeklädnad av enkupigt lertegel. terasstak ovanpå entrédelen, lågsluttande tak med pappbeklädnad på gårdsdelen. Glastak på Ångdomen. Invändig takavvattning med värmekabel i ränndalar omkring gården. utvändig takavvattning i övrigt.

Isolering

Kallvindar tilläggsisolerade med 350-400 mm lösull av cellulosa. Väggar och grund utan ytterligare isolering.

Fönster

Glasfasader med isolerglas och solfilm på nybyggnad. Äldre kopplade tvåglasfönster i träbågar och träkarm i övrigt. Äldre takfönster i dåligt ovan kontor intill Ångdomen.

Grund

Källare med väggar och platta av betong. Huvudsakligen grundläggning på berg.

Portar

huvudentré med luftsluss. Sidoentréer av trä med isolerglas. Godsentré av stål med ridåaggregat anslutet till VS-kretsen.

Dokumentnamn:		Dokumentidentifikation		Fastställd av:	Datum		
		Process	Dok.typ	Bolag			
					Namn		
Dokumentägare:	Författare:				Revidering:	Datum	Rev.

a

A0043006 - Biblioteksbyggnad

Klimatstyrning och försörjning

Värme

Fjärrvärme, vätskeburet värmesystem distribuerat i radiatiorer med termostatventiler, fönsterapparater och eftervärmebatterier i ventilationsaggregat samt i fläktluftvärmare.

Kyla

Ansluter till fjärrkyla via egen växlare. Vattenburet system med kylbafflar, fönsterapparater eller fläktluftkylare i vissa utrymmen. Kylbatterier i luftbehandlingsaggregaten distrubuerar kyld tilluft i hela byggnaden.

Vatten

Kommunalt vatten. I UC-4105 produceras tappvarmvatten för södra tornet, VVC finns men fungerar har bristfällig funktion. I övrigt produceras tappvarmvattnet i elektriska beredare som är strategiskt utplacerade, VVC finns även här.

Avlopp

Ansluter till kommunalt avlopp, ingen värmeåtervinning och potentialen för detta bedöms som mycket lite.

Kraftförsörjning

Lågspänningssystem 240/400 V från ställverk i byggnad 43:05. Femledarsystem

Reservkraft

Saknas

Styranläggning

Datoriserat styr- regler och övervakningsystem huvudsakligen från 2001.

Ventilation

Mekanisk från- och tilluftsventilation med både vätskekopplad värmeåtervinning (LB111, LB112, LB511) och roterande värmeväxlare i (LB113, LB410, LB510, LB610)

Fläktsystem

Remdrivna (belt-drivna) frisugande radialfläktar med bakåtböjda skovlar, B-hjul.

Pumpaı

Övervakning av styrsignal från omformare till cirkulationspumpar till VS11 och VS110 samt KB101 finns inte i DHC. Detta innebär att det inte går att följa upp drift vid full belastning.

Värmeåtervinning

Vätskekopplad värmeåtervinning på aggregat med de högsta flödena, LB111 och LB112 och LB511, roterande värmeväxlare på övriga.

Radiatorsystem

Dokumentnamn:		Dokumentidentifikation		Fastställd av:	Datum		
		Process	Dok.typ	Bolag			
					Namn		
Dokumentägare:	Författare:				Revidering:	Datum	Rev.



A0043006 - Biblioteksbyggnad

Värmeregleringen fungerar väl med relativt liten variation i rumstemperatur mellan olika delar av byggnaden, 18-21.5 grader. Injustering är troligen gjord 2001. Två radiatorkretsar för norra och södra delen av byggnaden anslutna till VS110 (nya fjv-centra

Dokumentnamn:		Dokumentidentifikation			Fastställd av:	Datum	
		Process	Dok.typ	Bolag			
					Namn		
Dokumentägare:	Författare:				Revidering:	Datum	Rev.

ab

A0043006 - Biblioteksbyggnad

Verksamhet

Belysning - primära ytor

Kontor och seminarierum har normal belysningseffekt ca 8 W/m2. Föreläsningssal 4309 har hög belysningseffekt ca 20 W/m2 men har hög takhöjd vilket ger normal ljusstyrka vid arbetsplatser. Bibliotekslokaler har mycket hög belysningseffekt >30 W/m2 beståend

Belysning - sekundära ytor

Lysrörsarmatur utan närvarostyrning i kommunikationsytor.

Ytterbelysning

Dragskåp

Övrigt

6 hissar

Dokumentnamn:		Dokumentidentifikation			Fastställd av:	Datum	
		Process	Dok.typ	Bolag			
					Namn		
Dokumentägare:	Författare:				Revidering:	Datum	Rev.