# A0043041 - Bostäder



# **Allmänt**

Adress

Teknikringen 60 och62

Husnummer

21

Byggnadsnummer

568336 (100%)

**Fastighet** 

NORRA DJURGÅRDEN 1:49

BRA

862 m<sup>2</sup>

**BTA** 

959 m<sup>2</sup>

LOA

796 m<sup>2</sup>

Byggår

1947

Ombyggnadsår

Antal plan

2

**Trapphus** 

1 till 2

Lägenheter

24

### Allmänt

Husen består av hel- eller delvis källare samt två bostadsplan samt kallvind. Husen har identiska klimatskal och varje hus är friliggande. Hus A0043041 och A0043044 rymmer vardera 8 st lägenheter har ungefärliga yttermått 33 x 10 meter. Hus A0043042 och A0043043 rymmer vardera 4 st lägenheter och har ungefärliga yttermått 17 \* 10 meter. Samtliga fyra hus är byggnadsminne klass grön.

Dokumentnamn:		Dokumentidentifikation		Fastställd av:	Datum	
		Dok.typ	Bolag			
				Namn		
Författare:				Revidering:	Datum	Rev.
	Författare:	Process	Process Dok.typ	Process Dok.typ Bolag	Process Dok.typ Bolag Namn	Process Dok.typ Bolag Namn

# ab

# A0043041 - Bostäder

# Radonmätning

Тур

Orienterande, långtidsmätning

Datum

2009-11-04

Radonhalt (Bq/m³)

160

Kommentar

Dokumentnamn:		Dokumentidentifikation			Fastställd av:	Datum	
		Process	Dok.typ	Bolag			
					Namn		
Dokumentägare:	Författare:				Revidering:	Datum	Rev.

# A0043041 - Bostäder



# Klimatskärm och stomme

### Stomme

Armerad platsgjuten betong samt tegel, längdsgående hjärtvägg.

### Fasad

1-stenstegelmur av stortegel, ingen puts utvändigt, invändigt troligtvis 50 mm träullsskiva med puts.

### Tak

Sadeltak i träkonstruktion med kallvind, spontat trätak med takbeklädnad av 2-kupigt lertegel. Vindsbjälklag av ca 150 mm betong och fyllning med koksaska eller liknande. Utvändig takavvattning med rännor och stuprör samt övriga plåtarabeten av kopparplåt. Avisningssystem finns ej.

### Isolering

Vindsbjälklag tilläggsisolerat med ca 250 mm lösull (delvis nertrampad). I övrigt isolering enligt byggstandard för husets uppförande.

### Fönster

Generellt kopplade 2-glasfönster (3 mm glas) i 2-luftsutförande. Karm och båge av trä. Uppskattat U-värde ca 2,7 W/m²K. Genomgående täta fönster med nyare tätningslister, många fönster har springventiler för tilluft. Mellanliggande persienner för solavskärmning.

### Grund

Källarväggar mot jord av betong i övrigt lika fasad, de outgrävda delarna är uteluftsventilerade. Grundsula av betong.

### Portar

Samtliga entreédörrar är av nyare standard med isolerglas i stålprofil. Självstängande utan vindfång. Generellt täta och bra entreér.

Dokumentnamn:		Dokumentidentifikation		Fastställd av:	Datum		
		Process	Dok.typ	Bolag			
					Namn		
Dokumentägare:	Författare:				Revidering:	Datum	Rev.

# A0043041 - Bostäder



# Klimatstyrning och försörjning

### Värme

Vattenburet radiatorsystem med sektionsradiatorer med nyare termostatventiler. Ansluter till fjärrvärme via gemensam undercentral i hus A0043044 som betjänar alla hus via kulvertsystem (ej separat mätning för husen). En radiatorkrets för samtliga hus. Framledningstemperatur ca 34°C vid utetemperatur på ca 15°C.

# Kyla

Finns ej.

## Vatten

Anslutet till kommunalt vatten. Tappvarmvatten produceras gemensamt i undercentral i hus A0043044 med växlare som laddar en 750 liters accumulatortank. 3 st elpatroner som reservvärme. Tappvarmvattentemperatur uppmätt till ca 55°C vid tappställe. Varmvattencirkulation finns och retur temperaturen var ca 53,5°C. Generellt bra standard på rörisolering där så kontrollerats.

### **Avlopp**

Anslutet till kommunalt avloppsnät. Värmeåtervinning från spillvatten finns ej, besparingspotential beror på brukarbeteende med dusch/badkar men på grund av tappvarmvattensystemets uppbyggnad med produktion och distribution är detta troligen ej lönsamt.

### Kraftförsörining

Lågspänning 400/240V via 5-ledarsystem. Ställverk i byggnad A0043016.

### Reservkraft

Finns ej.

### Styranläggning

Värmeundercentral i byggnad A0043044 är uppkopplad mot DHC, i övrigt lokal styr.

### Ventilation

I huvudsak självdrag med tilluft via springventiler samt spiskåpa med fläkt i respektive lägenhet. Mindre FTX-aggregat (LB1) med plattvärmeväxlare och elvärmebatteri som betjänar tvättstuga.

# Fläktsystem

Direktdrivna radialfläktar med F-hjul i LB1.

### **Pumpar**

Både VS-pump och VVC-pump har flödesstyrning.

### Värmeåtervinning

Plattvärmeväxlare som troligtvis har ganska låg verkningsgrad.

### Radiatorsystem

Dokumentnamn:		Dokumentidentifikation		Fastställd av:	Datum		
		Process	Dok.typ	Bolag			
					Namn		
Dokumentägare:	Författare:				Revidering:	Datum	Rev.

# ab

# A0043041 - Bostäder

Samtliga byggnader har en gemensam VS-krets, med frekvensstyrd pump. Huvudsakligen sektionsradiatorer med nyare termostatventiler. Framledningstemperatur på radiatorsystemet ca 34°C vid utetempertur på ca 15°C.

Dokumentnamn:		Dokur	Dokumentidentifikation Fastställd av:			Datum	
		Process	Dok.typ	Bolag			
					Namn		
Dokumentägare:	Författare:				Revidering:	Datum	Rev.

# ah

## A0043041 - Bostäder

# Verksamhet

# Belysning - primära ytor

Belysning i bostadslägenheter ej kontrollerad.

# Belysning - sekundära ytor

Installerad belysningseffekt ca 15 W/m² med manuell styrning. Belysning i trapphus styrs via tidrelä som håller tänt i ca 2 minuter.

# Ytterbelysning

Styrs via Dupline-enhet.

# Dragskåp

# Övrigt

Bastu om ca 4 kvm med elektriskt bastuaggregat på 8 kW. Gemensam tvättstuga för samtliga lägenheter innehållande två tvättmaskiner, en torktumlare med återvinning samt ett torkrum med varmluftsaggregat på 4,5 kW.

Dokumentnamn:		Dokumentidentifikation			Fastställd av:	Datum	
		Process	Dok.typ	Bolag			
					Namn		
Dokumentägare:	Författare:				Revidering:	Datum	Rev.