

Fotodokumentation

Übergabeprotokoll Auszug · Wohnung A12 · Max Müller




Foto 1 26.09.2026 · 14:30

Küche, Kratzer auf der Arbeitsplatte links neben der Spüle




Foto 2 26.09.2026 · 14:31

Fotodokumentation

Übergabeprotokoll Auszug · Wohnung A12 · Max Müller




Foto 3 26.09.2026 · 14:32

Bad – Fliese gesprungen